


BSK ENGENHARIA

Laudos e Pareceres Técnicos, Consultoria e
Assessoria - Área de Engenharia Mecânica

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO

LEILÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SUCATAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO DO SUL / RS



Eng.º Mecânico e de Segurança do Trabalho
Mauro Junior Bielski – CREARS: 155590



(54) 9 9915 6339



maurojuniorbielski@hotmail.com

1.0 INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1 Solicitante	MUNICÍPIO DE SANTO EXPEDITO DO SUL
1.2 Endereço	AVENIDA JOSÉ PILONETO, Nº 741
1.3 Cidade	SANTO EXPEDITO DO SUL – RS
1.4 Tipos dos Bens	VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SUCATAS
1.5 Finalidade de Avaliação	BENS PARA LEILÃO
1.6 Nº do Laudo	LT-00622
1.7 Data Base Inspeção	09/08/2025 À 15/08/2025

2.0 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

A determinação dos valores de mercado dos veículos, máquinas, equipamentos e sucatas leva em consideração a inspeção dos mesmos in loco e se utiliza como base o método comparativo direto de dados do mercado de agosto de 2025, juntamente da experiência profissional e a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) quando aplicável.

3.0 INSPEÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SUCATAS

A inspeção de veículos, máquinas, equipamentos e sucatas tem como premissa básica avaliar o bem em sua atual condição de conservação e, por conseguinte determinar o seu valor. Todos os bens avaliados são pertencentes a Prefeitura Municipal de Santo Expedito do Sul / RS.

4.0 AVALIAÇÃO

Os veículos, máquinas, equipamentos e sucatas de propriedade da Prefeitura Municipal de Santo Expedito do Sul / RS inspecionados são avaliados nesta data para valor de mercado conforme descrito abaixo na planilha de RESUMO DE VALORES E AVALIAÇÃO.

5.0 RESUMO DE VALORES E AVALIAÇÃO


Item	Descrição	Valor Avaliado
01	Espécie / Tipo: Passageiro Micro-ônibus - Marca: Mercedes Benz - Modelo: Sprinter 416CDI - Ano/Modelo: 2021/2022 - Cor: Branca - Combustível: Diesel - Placa: JAY6F76 - Chassis: 8AC907843NE199709 - Odômetro: 110.304 Km aproximadamente – Avaliação: O veículo NÃO permanece em uso, parada a aproximadamente 09 (nove) meses, pois está com problemas no seu motor e outros componentes. Considero a Sprinter em um estado geral ruim devido principalmente à sua condição do motor. Recomendo uma revisão geral. Pode estar faltando peças, partes ou componentes.	R\$ 80.000,00
02	Espécie / Tipo: Camionete Caçamba Aberta - Marca: Fiat - Modelo: Strada Working CS - Ano/Modelo: 2013/2014 - 02 Passageiros - 86 CV - Cor: Vermelha - Combustível: Álcool / Gasolina - Placa: IVC 6075 - Chassis: 9BD578141E7743651 - Odômetro: 194.113 Km aproximadamente – Avaliação: O veículo NÃO está em uso a algum tempo. Segundo informações apresenta problemas graves no seu motor, a sua lataria está bem avariada. Encontra-se em um estado geral ruim / péssimo. Recomendo uma revisão geral. Pode estar faltando peças, partes ou componentes.	R\$ 5.000,00
03	Automóvel Marca: Fiat - Modelo: Uno Way 1.3 E - Ano/Modelo: 2017/2018 - 04 portas - 05 Passageiros - 109 CV - Cor: Branca - Combustível: Álcool / Gasolina - Placa: IYH 2280 - Chassis: 9BD195B6HJ0828922 - Odômetro: 318.409 Km – Avaliação: O veículo permanece em uso e vem sendo utilizado normalmente pelo município. Apresenta alguns problemas na sua lataria. Está em um estado geral entre regular / ruim. Recomendo uma revisão geral. Pode estar faltando peças, partes ou componentes.	R\$ 18.000,00
04	Automóvel Marca: Fiat - Modelo: Grand Siena Attractive 1.0 - Ano/Modelo: 2019/2019 - 04 portas - 05 Passageiros - 75 CV - Cor: Prata - Combustível: Álcool / Gasolina - Placa: IZK2A60 - Chassis: 9BD19713NK3376751 - Odômetro: 76.640 Km – Avaliação: O veículo permanece em uso e vem sendo utilizado normalmente pelo município. Apresenta alguns problemas na sua lataria. Está em um estado geral entre regular / ruim. Recomendo uma revisão geral. Pode estar faltando peças, partes ou componentes.	R\$ 22.000,00
05	Automóvel Marca: Fiat - Modelo: Mobi Way - Ano/Modelo: 2017/2018 - 04 portas - 05 Passageiros - 75 CV - Cor: Branca - Combustível: Álcool / Gasolina - Placa: IXY 9744 - Chassis: 9BD341A6XJY491540 - Odômetro: 156.298 Km – Avaliação: O veículo permanece em uso e vem sendo utilizado normalmente pelo município. Apresenta alguns problemas na sua lataria. Está em um estado geral entre regular / ruim. Recomendo uma revisão geral. Pode estar faltando peças, partes ou componentes.	R\$ 20.000,00
06	Automóvel Marca: Fiat - Modelo: Mobi Like ON - Ano/Modelo: 2016/2017 - 04 portas - 05 Passageiros - 75 CV - Cor: Branca - Combustível: Álcool / Gasolina - Placa: IXF 6305 - Chassis: 9BD341A8NHB413312 - Odômetro: 230.141 Km – Avaliação: O veículo permanece em uso e vem sendo utilizado normalmente pelo município. Apresenta alguns problemas na sua lataria. Está em um estado geral entre regular / ruim. Recomendo uma revisão geral. Pode estar faltando peças, partes ou componentes.	R\$ 19.000,00






07	Rolo Compactador Powerzz - Modelo 818A - Ano: 03/2017 - Combustível: Diesel - Número de Identificação do Produto: <20170322> - Horímetro: 2.255 Horas aproximadamente – Avaliação: O rolo compactador NÃO vem sendo utilizado por estar danificado, problema na sua caixa de transmissão. Está em um estado geral ruim. Recomendo uma revisão geral. Pode estar faltando peças, partes ou componentes.	R\$ 60.000,00
08	Retroescavadeira Randon - Modelo RK 406B - 4X2 - Ano/Modelo: 2010/2010 - 82 HP - Combustível: Diesel - Motor: Aspirado - Horímetro: 12.747 Horas – Avaliação: A retroescavadeira vem sendo utilizada normalmente pelo município, porém apresenta muitos problemas de ordem geral, entre eles vazamentos de óleo hidráulico, problemas de embuchamento, diversas soldas em sua estrutura. Está em um estado geral ruim / péssimo. Recomendo uma revisão geral. Pode estar faltando peças, partes ou componentes.	R\$ 40.000,00
09	Trator Agrícola New Holland - Modelo 7630 - 4X4 - Ano/Modelo: 2009/2010 - Cor: Azul - Combustível: Diesel - Horímetro: 8.954 Horas – Avaliação: O trator agrícola NÃO vem sendo utilizado normalmente pelo município, está parado a aproximadamente 01 (um) ano. Está em um estado geral ruim / péssimo. Recomendo uma revisão geral. Pode estar faltando peças, partes ou componentes.	R\$ 8.000,00
10	Equipamento: Arado Enleirador - Marca: JDM - Modelo: - - Série: - - Cor: Vermelha - Ano de Fabricação: 2021 – Avaliação: O arado enleirador permanece em uso, porém apresenta avarias externas aparentes, partes “tortas”. Está em um estado geral ruim / péssimo. Recomendo uma revisão geral. Pode estar faltando peças, partes ou componentes.	R\$ 1.000,00
11	Equipamento: Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido à Vácuo - Marca: Lumeco - Modelo: LMC 6000 - Série: 163/2018 - Cor: Verde - Ano de Fabricação: 2018 – Avaliação: O Distribuidor de adubo orgânico líquido NÃO permanece em uso. Apresenta avarias externas aparentes, sinais de oxidação, ferrugem. Sinais de solda aparente, possíveis trincas. Está em um estado geral ruim / péssimo. Recomendo uma revisão geral. Pode estar faltando peças, partes ou componentes.	R\$ 2.000,00
12	Equipamento: Vagão Basculante Metálico - Marca: Metal Freitas - Modelo: MF ME 8T - Série: - - Cor: Azul - Ano de Fabricação: 2015 – Avaliação: O vagão basculante metálico permanece em uso. Apresenta avarias externas aparentes e sinais de desgaste nas partes metálicas. Segundo relatos do município o mesmo não apresenta graves problemas de ordem mecânica. Está em um estado geral regular. Recomendo uma revisão geral. Pode estar faltando peças, partes ou componentes.	R\$ 7.000,00
13	Equipamento: Vagão Basculante Metálico - Marca: IAC - Modelo: 6T - Série: - - Cor: Azul - Ano de Fabricação: 2012 – Avaliação: O vagão basculante metálico NÃO permanece em uso. Apresenta avarias externas aparentes e danos significativos na sua estrutura. Está em um estado geral ruim / péssimo. Recomendo uma revisão geral. Pode estar faltando peças, partes ou componentes.	R\$ 1.000,00
14	Implemento A e Implemento B: 02 (duas) Colhedoras de Forragens - Marcas: JF - Modelo: C-120 - Série: ADBJ-004862 - Cor: Verde e Amarelo - Ano de Fabricação: - – Avaliação: As colhedoras de forragens permanecem em uso. Apresentam avarias externas aparentes. Segundo relatos do município as mesmas apresenta diversos problemas de ordem mecânica. Estão em um estado geral ruim / péssimo. Recomendo uma revisão geral em ambas. Podem estar faltando peças, partes ou componentes.	R\$ 1.500,00

Observação: Os dados dos veículos, máquinas e equipamentos foram fornecidos pelo município de Santo Expedito do Sul / RS, assim como as informações sobre o quanto os veículos, máquinas e equipamentos estão sendo utilizados pelo município nos últimos tempos.




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOTE 01: VAN MICRO-ÔNIBUS MERCEDES BENZ – MODELO SPRINTER 416 CDI –
ANO/MODELO 2021/2022 – PLACA JAY6F76







LOTE 02: VEÍCULO FIAT – MODELO STRADA WORKING CS – ANO/MODELO
2013/2014 – PLACA IVC 6075







LOTE 03: VEÍCULO FIAT – MODELO UNO WAY 1.3 E – ANO/MODELO 2017/2018 –
PLACA IYH 2280







LOTE 04: VEÍCULO FIAT – MODELO GRAND SIENA ATTRACTIVE 1.0 –
ANO/MODELO 2019/2019 – PLACA IZK2A60







LOTE 05: VEÍCULO FIAT – MODELO MOBI WAY – ANO/MODELO 2017/2018 – PLACA IXY 9744







LOTE 06: VEÍCULO FIAT – MODELO MOBI LIKE ON – ANO/MODELO 2016/2017 –
PLACA IXF 6305








LOTE 07: ROLO COMPACTADOR POWERZZ – MODELO 818A – ANO 03/2017














**LOTE 08: RETROESCAVADEIRA RANDON – MODELO RK 406B – 4x2 – MOTOR
ASPIRADO – ANO/MODELO 2010/2010**














LOTE 09: TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND – MODELO 7630 – 4x4 –
ANO/MODELO 2009/2010










LOTE 10: ARADO ENLEIRADOR MARCA JDM – MODELO -x- ANO DE FAB. 2021









LOTE 11: DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO À VÁCUO LUMECO –
MODELO LMC 6000 – Nº DE SÉRIE 163/2018 – ANO DE FABRICAÇÃO 2018








LOTE 12: VAGÃO BASCULANTE METÁLICO METAL FREITAS – MODELO MF ME 8T
– ANO DE FABRICAÇÃO 2015









LOTE 13: VAGÃO BASCULANTE METÁLICO IAC – MODELO 6T – ANO DE FABRICAÇÃO 2012



LOTE 14: 02 (DUAS) COLHEDORAS DE FORRAGEM MARCA JF – MODELO C-120

IMPLEMENTO A



IMPLEMENTO B

